


Eisen-Kohlenstoff-Zustands-Diagramm



¹⁾ Bei Eisensorten mit einem C-Gehalt über 2,06% (Gusseisen) und zusätzlichem Si-Gehalt scheidet sich ein Teil des Kohlenstoffes in Form von Grafit aus.